

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Freigabe 07/15

Arbeitsbereich /
Geltungsbereich: **Labor, Untersuchung**

Arbeitsplatz: [Labor, Untersuchungsraum]
Tätigkeit: [Blutentnahmen, Punktionen, Injektionen]

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Cutasept F

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Entzündlich
- Reizt die Augen
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen



SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Lagerung:

- vor Hitze schützen, von Zündquellen fernhalten

Körperschutz

- Handschuhe tragen, Hautschutz nach Hautschutzplan beachten



Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Nach Verschütten / Auslaufen: mit saugfähigem Material (z.B. Lappen/Vlies) aufwischen, für angemessene Lüftung sorgen

Geeignete Löschmittel: Im Brandfall, zum Löschen Wasser / Sprühwasser / Wasserstrahl / Kohlendioxid / Sand / Schaum / alkoholbeständigen Schaum / Löschpulver verwenden

ERSTE HILFE



- **Nach Einatmen:** betroffene Person an die frische Luft bringen
- **Nach Augenkontakt:** sofort gründlich mit viel Wasser spülen
- **Nach Verschlucken:** Mund ausspülen, Kein Erbrechen herbei führen

Giftnotruf: 030/19240

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgen.
- Reste entleeren. Die Rücknahme der Verpackungsmaterialien ist über das Duale System Deutschland (grüner Punkt) geregelt.

erstellt von:

Unterschrift _____